


KOMANDOR SA

26-600 Radom, ul. Potkanowska 50
tel. +48 48 332 17 05
fax. +48 48 332 17 15



Radom, dnia 15 stycznia 2009 r.

Referencje

KOMANDOR S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Potkanowskiej 50 potwierdza, że „BYDGOSTA” spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 246 wykonała kompleksowo na nasze zlecenie obiekt pn. „Budowa budynku produkcyjnego z funkcją socjalno-administracyjną wraz z rozbudową istniejącego budynku magazynowego przy ul. Łowickiej 42 w Bydgoszczy”.

Prace prowadzone były w terminie od 15.03.2007 r. do 06.12.2008 r.

Łączna wartość prac **5.653.280,14 zł netto**

1.243.721,63 VAT

6.897.001,77 zł brutto (słownie sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy jeden złoty 77/100).

w tym:

– stan surowy	– 2.148.739,00 zł netto
– przyłącza i instalacje	– 360.000,00 zł netto
– prace wykończeniowe	– 2.792.941,14 zł netto
– rozbudowa istniejącego budynku magazynowego	– 351.600,00 zł netto

Charakterystyka obiektu:

powierzchnia zabudowy $1.474,27 + 477,40 = 1.951,67 \text{ m}^2$

powierzchnia użytkowa $2.554,20 + 443,92 = 2.998,12 \text{ m}^2$

kubatura $9.627,85 + 1.514,40 = 11.142,25 \text{ m}^3$

Budynek o konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej, stropy monolityczne, ściany zewnętrzne konstrukcyjne gr. 24 cm i działowe z bloczków Silka. Stolarka PCV oraz ślusarka fasadowa aluminiowa. Posadzki przemysłowe zacierane maszynowo ze zbrojeniem rozproszonym. Pozostałe posadzki z płytek gres oraz wykładzin podłogowych. Ściany wewnętrzne otynkowane maszynowo, szpachlowane i malowane farbami lateksowymi. Sufity podwieszane Owa oraz pełne z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej. Dach ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną; nad częścią produkcyjną płyty dachowe KingSpan z systemowymi naświetlami dachowymi. Drzwi wewnętrzne drewniane typowe z ościeżami regulowanymi oraz z PCV i aluminium. Bramy przemysłowe segmentowe, napędzane elektrycznie.

Oprócz standardowych instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., węzeł c.o., elektryczne) obiekt na zewnątrz wyposażono w specjalistyczną instalację wód opadowych z separatorem ropopochodnych.

Ze względu na swoją funkcję (produkcyjno-socjalna, magazynowa, biurowa, handlowa) obiekt spełnia wysokie wymagania p.poż.

Prace zostały przeprowadzone sprawnie, z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą budowlaną.

„Bydgosta” sp. z o.o. dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą; przy dobrej organizacji pracy zrealizowała inwestycję o dużym stopniu trudności.

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Jankowski

Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. nr 88 1750 1253 0000 0000 0141 1788

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 11 1030 1061 0000 0000 0171 4221

NIP 817-10-04-109 VAT UE PL 8171004109 Regon 690 333 483

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W-wie, KRS 0000085569, kapitał zakładowy 500 000 PLN opłacony w całości.

www.komandor.pl

e-mail: komandor@komandor.pl

